



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Алексинская межрайонная  
прокуратура**

301371, Тульская область,  
Алексинский р-н, г. Алексин,  
1-й Строителей проезд, д. 2

Директору МБУ ДО «Дом  
детского творчества»

Наумовой Г.А.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, Алексин,  
Тульская область, 301369

[aleksin.ddt@tularegion.org](mailto:aleksin.ddt@tularegion.org)

28.03.2025

7-03-2025/Прдп242-25-20700022

№

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
противопожарного законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законодательства в МБУ ДО «Дом детского творчества».

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в частности за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Прокуратура Алексинского района Тульской  
области

№ 7-03-2025/Прдп242-25-20700022

Согласно пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 утвержден «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

Согласно п. 6.4.1 СП 484.1311500.2020 принятие решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля пожарной сигнализации (далее - ЗКПС) должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С.

В соответствии с п. 6.4.2 СП 484.1311500.2020 алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного извещателя пожарного (далее – ИП) без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа.

В силу п. 6.4.3 СП 484.1311500.2020 алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

В соответствии с п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020 алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

Согласно п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов):

- двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;
- одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.

В силу п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 утвержден «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009).

В соответствии с п. 3.3. СП 3.13130.2009 система оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) людей должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Согласно п. 4.1. СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Проведенной проверкой установлено, что положения вышеуказанных норм законодательства МБУ ДО «Дом детского творчества» не соблюдаются:

- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года, п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями;

- в нарушение п. 3.3, п. 4.1 СП 3.13130.2009 учреждение не оборудовано звуковыми и речевые оповещателями, входящими в систему оповещения и управления эвакуацией.

Отмеченные обстоятельства являются существенными нарушениями законодательства Российской Федерации, так как, могут привести к негативным последствиям, в том числе к летальному исходу с участием несовершеннолетних, что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, предварительно уведомив межрайонную прокуратуру о времени и месте его рассмотрения.

2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель межрайонного прокурора  
юрист 2 класса

Р.А. Медведев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3624B594784D8C2C1458B23DEF06C431

Владелец **Медведев Роман Александрович**

Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025